レーザ加工機によ る微細加工法

微細穴加工特性

- 指導教員 小林和彦教授
- 知能機械システム工学科
 - 1010211 松井 浩

第1章

	•	7										
4	法	≐	 	 9	,							
ĥ			 	 4	,							

第2章

第3章

調杏宝驗		6
ᇦᄼᅕᄡᇢᄮ		Ū
3.1 実験目的…		6
3.2 宝驗機器		6
		U
3.3 実験方法		10
♀ / 宝酴娃里	ひパ老安	10
しょ 大秋和木、	及い方宗	10

第4章	
レーザ加工特性実験	12
4.1 実験目的	12
4.2 実験機器	12
4.3 材料説明	15
4.4 実験方法	16
4.5 実験結果、及び考察	17

第5章

结言	29
	~0
謝辞	30
—————————————————————————————————————	
付録	
	01

第1章 緒言

現在機械加工の中で最も大きな比率を占める穴加工は、ドリルによる加工が主流で、 最近ではマシニングセンタのような NC 工作機械が普及している。マシニングセンタは その名称が示すとおり、穴加工をはじめとして、フライス切削による平面や曲面加工、 溝加工などの広範囲な加工を行う能力を有する。

しかしこれらの方法は、機械が材料に接触して加工を行うため、刃物が摩耗してしま う。また材料に直接機械的力が伝わるため、材料が変形することがある。以上のことか ら、新しい穴加工法として様々な研究が行われている。この新しい加工方法の中で、レ ーザ加工機を用いた加工方法がある。本研究室に設置されている YAG レーザ加工機は、 レーザの励起にクリプトンランプを用いており、CO₂ レーザと比べると装置は小型であ る。しかし一般に、励起のために入力される電気エネルギーからレーザエネルギーへの 変換効率は 1%程度と非常に低く、大部分のエネルギーを熱として消費している。YAG レーザではパルス的な高出力を発振しやすく、特に Q スイッチパルス(数 kW のピーク 出力を有するノーマルパルスとレーザの蓄積エネルギーを一旦ためておいて一気に出力 させる操作)では数百 kW の高ピーク出力も容易に得られる(ただしパルス幅が短いの で平均出力は小さい)。しかし、連続発振では現在のところ 1.5kW 程度が最高である。

YAG レーザ光は波長が 1.06 µm (CO₂ レーザの約 1/10)であり、可視光の光学材料 を使用できる場合が多く、ビームの搬送には安価な光ファイバが使用できることから非 常に柔軟な加工システムを構築できるといった長所がある。本研究で使用するレーザ加 工機は、レーザ光の伝送に光ファイバを用いた加工機を使用する(図 3.2 ~ 図 3.4、およ び表 3.2、表 3.3 参照)。しかしこのファイバ光学系は、レーザ光をレーザ発振機から加 エヘッドまで伝送する間に、レーザ光がある程度減衰する。したがって発振機のモニタ に表示される出力値は、発振機内部で検出されるため、発振機のモニタに表示される出 力値と加工ヘッド出口の出力値に誤差が生じる。

そこで、加工物にどれだけのエネルギーが伝わったのかを正確に調べるため、各電流 値での加工ヘッド出口の出力値を測定した。

次にレーザ加工の長所と短所を、箇条書きにしてわかりやすく説明すると、長所としてはまず、

材料表面の一部分のみに高パワー密度を実現できるため、レーザビームを吸収す る材料はほとんど加工できる。

非接触加工であり、材料に機械的力を及ぼさない。

レーザの集光状態および発振状態(連続発振やパルス発振)の制御、補助ガスの 利用などによって、除去、付加、接合、材料の合成など様々な加工を行える。 レーザビームは平行性が良いため、遠方まで伝達でき、1 台の発振器をタイムシェ アリングすれば、複数の場所で作業を行うことが出来る。

他の加工法、例えば機械加工との複合加工(レーザビームによって材料を軟化さ せて切削するなど)の可能性もある。

- 透明体を通してエネルギーを伝達できるので、例えば密封容器中の加工も行える。 つづいて短所については、
- 溶接を伴う加工では、加工物中に熱影響層が残留する。
- 装置のコストが高い。
- まだ、加工の一般化された条件は決まっておらず、各装置によって試行錯誤が必要である。

このようにレーザ加工は、加工要因が多いため加工条件の一般化が非常に困難だが、 加工条件を見いだすことが出来れば、加工精度は飛躍的に向上する。

そのような理由から、本研究はレーザ加工における照射するエネルギーと加工穴の大きさおよび加工精度との関係を求めるために、一般的に機械材料として用いられる SUS304をレーザ加工機によって加工する基礎研究を行った。

第2章 従来技術

従来の穴加工は、ドリルやボーリング工具などを使用するものが多かった。しかし最近 になり NC 工作機械が普及し、その中でマシニングセンタは中心的な存在となっている。 図 2-2 に従来の穴あけ加工方式を示す。(a)は、ドリルなどの切削工具の回転により加工物 を送り加工する方式。(b)は、加工物の回転により切削工具を送り、加工する方式。(c)は、 エンドミルとマシニングセンタの組みあわせで、工具を回転させて円弧送りにより加工す る方式(コンタリング加工)。(d)は、放電加工による方法であり、パイプ形状の電極を回 転すると同時に、パイプ内径より加工液を噴出しながら高速穴あけを行う方式。(e)も放電 加工であり、ワイヤ電極により穴加工を行う方式である(図 2.1 参照)。

マシニングセンタは、加工物の2面以上の面に各種の加工を自動的に実施できる機能を 有する。すなわち、工具の自動交換機能や、加工物の加工面を自動的に割り出せる機能な どを備えている。今や、機械加工工場における自動化、無人化などには不可欠な機械であ



図 2.1 各種穴あけ加工方式

り、FNS(フレキシブル生産システム)化や、FA(ファクトリオートメーション)化する うえで主役ともいえる存在である。

比較的大径の穴加工では、マシニングセンタの有する、コンタリング機能を利用したエ ンドミルによる穴加工も行われるようになった。コンタリング切削(エンドミルを回転さ せながら、円弧に沿った送りで加工を行う加工法)の利点は、エンドミル径に関係なく、 任意の穴径が高能率加工できること、さらに、交差のある比較的高精度な穴の加工も可能 である。

仕上げ加工用工具では、リーマ、ボーリング工具、および砥石工具などが適用されている。深穴の加工には、ガンドリル、深穴用ドリルが適用されている。仕上げよう工具としては、ガンリーマやボーリング工具が使用されている。また、穴の直径が 5mm 程度以下の微小径穴には、マイクロドリルが適用される。

特殊な加工法として放電加工機による加工法がある。放電現象を利用した金属加工技術 は、特に金型加工分野で広く適用している。

放電加工は、一般的に切削加工と比較して加工速度は低いが、切削加工が困難な焼入れ 後の高硬度鋼や、超硬合金などの加工に便利である。

現在使用されている放電加工機は、穴あけ加工用に NC 操作細穴放電加工機、微細穴放 電加工機が使用され、大径穴の加工にはワイヤ放電加工機が使用されている。細穴放電加 工機や微細穴放電加工機は、型彫放電加工機が加工速度の遅いこと、深穴になると加工屑 の排出が悪くなり、アークして加工が進行しなくなるなどの欠点から、開発されたもので ある(図 2.2 参照)。



図 2.2 微細穴放電加工機の構成図

第3章 調査実験

3.1 実験目的

本研究で使用する YAG レーザ加工機のレーザ出力の設定は、レーザ媒体の励起の ために使用するクリプトンランプに与える電流値によって設定されている。そのため 加工ヘッド出口におけるレーザ光の出力は、この電流値によって決まる。

本実験で使用するレーザ加工機の加工システムは、レーザ光の伝達には光ファイバ を用いた光学系の加工システムを採用している。そのためレーザ光をレーザ発振機か ら加工ヘッドまで伝送する間に、レーザ光がある程度減衰する。したがって発振機の モニタに表示される出力値は、発振機内部で検出されるため、発振機のモニタに表示 される出力値と加工ヘッド出口の出力値に誤差が生じる。

そこで、加工物にどれだけのエネルギーが伝わったのかを正確に調べるため、各電 流値での加工ヘッド出口の出力値を測定する。

3.2 実験機器

測定に関しては、MACKEN INSTRUMENTS 製 P500Y パワープローブを使用する(図 3.1、表 3.1 参照)。加工機は三菱 YAG レーザ加工機を使用する(図 3.3、図 3.4 と表 3.2、表 3.3 を参照)。

このパワープローブは、測定面(黒色の先端部分)でレーザ光を吸収し、レーザ光の温度を測定するものである。この測定した温度に係数(0.991)を掛けることで出力(W)を求めることができる。



表3.1 パワープローブの仕様

Item	Unit	
Model		P500Y
Power Range	Watts	0-500
Exposure Time	Sec	20
Watts/Division		5
Absorbing Head		5.08cm dia.
Overall Length	cm	22
Weight	gm	183
Accuracy		± 5
Repeatability		± 1.5%

図 3.1 パワープローブの外観

また YAG レーザの発振原理について、まず YAG ロッド部分に自然放出光が発生する。 この自然放出光は電灯の光のように四方八方に向かうため、そのほとんどは YAG ロッ ドの中をほんの少し進むと共振器の外に出てしまう。自然放出光のうちごく僅かである が共振器の光軸に平行なものだけが、共振器鏡で反射されて何度も往復する。反転分布 した YAG ロッドの中を何度も往復するあいだに誘導放出(同じ波長の光が入射される と、この入射光とまったく同じ性質をもつ光が放出されること)を繰り返してとてつも なく高い強度に増幅される。このとき 2 枚の反射鏡のうち片側が部分透明であると、増 幅した光の一部は外部に取り出すことができる(図 3.2 の構成図を参照)。このように取 り出されたものがレーザビームで、波長、位相、方向、偏光がよく揃っている。



図 3.2 YAG レーザ加工機の構成図

		項目		仕様			
		型名		0202SC			
	発振	励起方式	Krランプによる連続励起方式				
		定村	各出力(W)	250			
			ピーク出力(W)	400			
	レーザ出	パルス出	設定周波数(Hz)	10~500			
性能	カ	カ	設定デューティ (%)	0~100可変			
		出力可	可変範囲(%)	50~100(定格出力100として)			
	出力ビー ム特性	波	토(µm)	1.06			
		ビー	ームモード	低次マルチ			
		ビーム	ュ集光性(M²)	30以下(定格出力時)			
	ビームシャッタ			外部シャッタ 応答時間約1秒			
付属機能	1	可視光レー ⁻	ザ装置	赤色 出力1.0mW以下、調整用			
		パワーモニ	ニタ	応答時間5秒			
<i>h</i> l 4 z		外径寸	Э	1250 × 800 × 1452			
2ቦ1ቿ		質量(k	g)	約600			

表3.2 YAG レーザ発振器の仕様



図 3.3 YAG レーザ発振器の外観

項目	=	単位	仕様	備考	
形名			RV		
仕様識別	コード		AS6-3		
自由度	・構造		6自由度・垂	直多関節形	
	肩シフト	mm	160		
アーム長	上腕	mm	31	15	
	前腕	mm	4(
	J1		± 170	180	腰旋回
	J2		240	113	上腕旋回
動作範囲	J3	度 (度/S)	150	150	前腕旋回
(最大速度)	J4		± 160	270	手首振り
	J5		± 130	300	手首曲げ
	J6		± 180	432	手首ひねり
最大合成速度		m/S	4.5		
定格負	負荷	Ν	39.2(ハンド重量を含む)		
位置繰り返し精度		mm	± 0		
取動大士			ACサーボモータに	全自動ブレーキ付	
			1	き	
周囲温度			0 ~		
湿度	È	%	40~85(結	なきこと)	
本体重	重量	Ν	約	960	

表3.3 6軸アームロボットの仕様



図 3.4 アームロボットの外観

3.3 実験方法



図 3.5 測定方法

(1)レーザ発振機の電源を投入する。

(2)加工ヘッドノズル出口からレーザビ
ーム光軸上方向に 100 mmの位置にパワ
ープローブの測定面がくるようにする
(図 3.5 参照)。

(3)レーザを 20 秒間照射してパワープ
ローブで測定を行う。このとき受光部
分が一点に集中しないように少し受光
部全体を円状に回しながら測定を行う。
(4)20 秒間照射が終わったら速やかに
プローブを光路から抜き取る。

(5)照射後メータの指針は、緩やかに上 昇するので指針の動きが落ち着いたと きの値を読み取る。

(6)読み取った値に、係数(0.991)をかけ て出力を計算する。この作業を 3 回繰 り返し、平均を取る。

3.4 実験結果および考察

最初、設定電流 27.0A から電流の最高設定値 41.0A まで 1.0A ごとにレーザ光出力 を測定したところ、28.0A と 29.0A の値に 50W 程の大きな差が生じたため、新たに 28.0A から 0.1A ごとに測定を行った。3 回行った測定の平均値の結果を表 3.4 に表し、 グラフ化したものを図 3.6 に表した。このグラフは、横軸に設定電流(A)、縦軸にレー ザ出力(W)を取ったものである。

結果としてレーザ光は、設定電流が 28.0A より下の値では出力されず、レーザ光を 出力させるためには、電流を 28.0A 以上与える必要があることがわかった。

また当然の結果ではあるが、ランプ励起用の電流を上げていくと加工ヘッド先端の 出力は増加した。

この測定した値を第 4 章の加工特性実験で用い、材料に与えた総エネルギーを求める。

		計算値(W)			
電流(A)	1回目	2回目	3回目	平均値	平均值
27.0					
28.0	11	19	20	16.67	16.52
28.1	15	20	20	18.33	18.17
28.2	22	24	24	23.33	23.12
28.3	30	32	31	31.00	30.72
28.4	34	31	35	33.33	33.03
28.5	40	45	44	43.00	42.61
28.6	42	42	46	43.33	42.94
28.7	54	55	48	52.33	51.86
28.8	55	53	54	54.00	53.51
28.9	55	58	55	56.00	55.50
29.0	61	66	62	63.00	62.43
30.0	75	74	75	74.67	73.99
31.0	105	96	100	100.33	99.43
32.0	109	105	110	108.00	107.03
33.0	111	114	123	116.00	114.96
34.0	120	120	125	121.67	120.57
35.0	134	132	135	133.67	132.46
36.0	134	135	136	135.00	133.79
37.0	141	146	147	144.67	143.36
38.0	151	150	155	152.00	150.63
39.0	167	155	150	157.33	155.92
40.0	179	180	178	179.00	177.39
41.0	186	184	188	186.00	184.33

表3.4 加エヘッド先端の出力測定値の結果



図 3.6 設定電流と出力の関係

第4章 加工特性実験

4.1 実験目的

YAG レーザ光による加工は、平行性が良くレンズによって焦点に集めることができ るため、高パワー密度が得られることや、非接触で加工物に機械的力を及ぼさない、 平行性が良いことから遠方まで伝送できるといったさまざまな利点がある。このよう な利点の中で、特に高パワー密度が得られるということから YAG レーザは、穴加工 に適している。他のレーザ、例えば炭酸ガスレーザは、ほとんどの金属材料で反射さ れてしまう。

レーザ加工機を用いて穴加工を行うことで、これらの利点を活用し穴加工技術の向 上をはかるため、YAG レーザ加工機によるレーザ加工の特性を調べることを目的とす る。

4.2 実験機器

実験に使用する装置は、加工機に MITSUBISHI YAG レーザ加工機を使用する。こ のレーザ加工機の加工システムは、レーザ発振器から発振されたレーザ光を光ファイ バによってアームロボット先端に取り付けた加工ヘッドに伝送するファイバ加工光学 系のシステムを使用する。

つづいて測定器については、ミツトヨ製測定顕微鏡 TF-510F(図 4.1、表 4.1 参照)と METTLER TOLEDO 社製 AG 天秤(図 4.2、表 4.2 参照)を使用した。

項	E	仕様	備考	
形	式	支柱直立型		
接眼鏡筒	俯角	30 °	十字線レクチル付き	
	倍率	3 ×、10 ×		
	作動距離	72.5 mm		
させかし、トノブ	実視野	8		
対初レノス	開口数	0.07		
	焦点深度	0.056mm		
	倍率精度	± 0.1%		
	倍率	10 ×		
接眼レンズ	視野数	24	視度調整可能	
	像	正立像		
透過照明装置	光源	12V,50W\ロゲンラン プ	テレセントリック照明熱 線フィルタ内臓	
	輝度	無段階調光式		
反射照明装置	光源	12V,50Wハロゲンラン プ	垂直反射	
	輝度	無段階調光式	たの家ノイルン内閣	
消費	電力	最大200VA		

表4.1 測定顕微鏡の仕様



図 4.1 測定顕微鏡の外観

項目	仕様
読取限度	0.1mg
最大秤量範囲	210g
風袋差引範囲	0 ~ 210g
再現性	0.1mg
直線性	± 0.2mg
校正分銅(内蔵)	200g
対振動アダプタ	設定:3段階
ディスプレイ	LCD(液晶表示)
秤量皿	85mm
天秤寸法(幅/高さ/奥1き)	205/330/310mm
質量	4.9kg
周囲許容温度	5~40
最高相対湿度	30 にて相対湿度80%

図4.2 AG 天秤の仕様





4.3 加工材料

加工に使用する材料は、50mm×50mm の板厚 0.1mm、1.0mm、2.0mm ステン レス鋼 SUS304 を使用した。

ステンレス鋼は、種々の腐食環境において優れた耐食性を持つことから、機械材 料として多く用いられている。ステンレス鋼は 11%以上のクロム Cr を含有する鋼 で、ステンレス鋼の耐食性は主として合金元素の Cr の効果である。クロムは材料 の表面に酸化物の不導体皮膜を形成し、内部の酸化を防止する。ステンレス鋼は主 として Ni と Cr 量により、フェライト系、マルテンサイト系、オーステナイト系、 フェライト・オーステナイトニ相系、析出硬化型に分けられる。

加工に使用する SUS304 は、オーステナイト系のステンレス鋼である。オーステ ナイト系のステンレス鋼は 18Cr-8Ni の 18-8 ステンレス鋼に代表される Ni-Cr-Fe 三元合金で Mo(モリブデン)が添加される鋼もある。

SUS304 の熱的な性質については、表 4.3 に示す。

オーステナイト系のステンレス鋼は、他のステンレス鋼に比べ耐食性に優れてい るので、化学工業や石油精製をはじめ、家電製品、建築、車両、船舶、低温用、原 子炉機器に幅広く用いられている。

鋼種	密度 (kg/m3)	比熱 KJ/kg・K	熱伝導率 (₩/m• K)	熱膨張 係数(×10-6)
SUS304	7930	0.50	16.3	17.3

表4.3 SUS304 の性質

4.4 実験方法

材料をワイヤ放電加工機で切れ込みを入れた加工台に固定する。この切れ込みは、 レーザ光が材料を貫通した際に、貫通した光を分散させて材料以外を加工しないよう にするために行う。またワイヤ放電加工で加工することにより精密な加工が行え、限 りなく平面に近い状態にする。このようにして材料を固定して、上部から垂直にレー ザを照射する(図 4.3 参照)。しかし加工ヘッドがアームロボット先端に取り付けてい るので、ノズル先端が3軸方向に移動可能なため、材料とノズル先端を垂直にするた めに"芯だしプログラム"を使用する。これは、加工物を黒いアクリル板にして上部 2-3 ^ミッからシングルパルスを照射する。これによって加工痕が、加工ガス噴射痕の中 心にくるまで繰り返し垂直度を求める(図 4.4 参照)。



図 4.3 加工方法

つづいて測定する項目については、加工痕の穴径、加工痕の真円度、加工痕断面の 形状、除去量を測定する。測定方法については、加工痕を楕円として近似し、測定顕 微鏡により楕円の長径及び短径を測定して、それぞれの長さの平均をとり穴径を測定 する(図4.5参照)。加工痕の真円度については、測定顕微鏡で調べた長径、及び短径 を用いてグラフ化して調べる。加工痕断面についても、材料表裏の穴径を測定顕微鏡



また、材料の除去量の測定に AG 天秤を用い、加 工前後の質量を測定して変化量を調べる。除去量に ついては、10 回加工を行って測定し、10 回分の平 均をとる。

により測定し、材料表裏の穴径の差により調べる。

図 4.5 測定方法

4.5 実験結果、及び考察

加工痕の穴径の結果

まず板厚 0.1mm の結果について、加工条件として設定電流 28.1A~29.0A、加工 ガスを酸素として、材料と加工ヘッド間の高さ、パルス幅をそれぞれ変化させて加 工を行った。これらの結果をグラフ(横軸に材料に与えた総エネルギー、縦軸に加



図 4.6 加工痕写真



図 4.7 加工痕写真

工痕の穴径を取り、パルス幅の変化を 2 つの項目 に分けてグラフ化したもの)に表したものを図 4.8 ~図 4.10 に示す。

当然のように出力エネルギーを大きくしていく と、穴径は大きくなると予想していた。しかし加 工を行った結果、エネルギーに比例して穴径が大 きくならず、出力を大きくしたにもかかわらず穴 径が小さくなる部分があった。

これは板厚 0.1mm が、非常に薄く、除去する部 分が少ないため、レーザ光を照射した部分の周囲 を余分に加工しない場合(図 4.6 参照)と加工する 場合(図 4.7 参照)があり、加工が安定しなかった。 続いて材料と加工ヘッド間の高さを変化させたと きの違いについて、高さ 3.5mm と 4.5mm の場合 は加工が不安定だったものの、高さ 4.0mm の場 合は比較的予想していた結果となった。

また材料と加工ヘッド間の高さを変えた 3 つの グラフに共通して、材料に与える総エネルギーが

一定でも、設定電流を大きくしてパルス幅を短くした方が、エネルギー効率が良い ことがわかった。



図 4.8 板厚0.1mm のエネルギーと穴径の関係



図 4.9 板厚0.1mm のエネルギーと穴径の関係



図 4.10 板厚0.1mm のエネルギーと穴径の関係

続いて板厚 1.0 ミリの結果について、加工材料の表裏(材料表をレーザ光入口径、 材料裏を出口径とする。)の穴径が違うためそれぞれの穴径を測定し、2 種類のパル ス幅の項目を表した結果を、グラフに表したものを図 4.15~図 4.17 に示す。

材料と穴径の関係は、材料と加工ヘッドの各高さともに材料に与えた総エネルギ ーに比例し、穴径が大きくなった。加工痕が貫通したエネルギーの値は、約 700J



図 4.11 加工痕写真

良い結果



図4.12 加工痕写真

良い結果



図4.14 加工痕写真

であった。しかし高さ 4.0mm と 4.5mm の各項 目の高エネルギー部分だけ、穴の空かないものが あった(図 4.11 参照)。これは、高エネルギーを 出力したレーザ光により、材料の溶融した部分が 非常に多いため、加工ガスの圧力により除去され ず、再凝固したものと考えられる。この現象の対 策として、加工ガスの圧力を上げること、または 流量を増やすことが考えられる。以下に加工痕の 写真(図 4.12~図 4.14 参照)を示す。

入口痕

悪い結果



図4.13 加工痕写真

出口痕



図 4.15 板厚1.0mm のエネルギーと穴径の関係



図 4.16 板厚1.0mm のエネルギーと穴径の関係



図 4.17 板厚1.0mm のエネルギーと穴径の関係

板厚 2.0mm の場合、材料に 3000J ほどエネルギーを与えはじめたところから、 貫通した穴を形成することができた。穴径と材料に与えた総エネルギーの関係も、 板厚 1.0mm 同様に比例する結果となった(図 4.22~図 4.24 参照)。グラフの形式 は、板厚 1.0mm の場合のグラフと同様のものである。

入口痕

図 4.18~図 4.21 に加工痕の写真を掲載する。

図4.18 加工痕写真



悪い結果

図4.19 加工痕写真

出口痕

良い結果



図4.20 加工痕写真



悪い結果

図4.21 加工痕写真

良い結果



図 4.22 板厚2.0mm エネルギーと穴径の関係



図 4.23 板厚2.0mm エネルギーと穴径の関係



図 4.24 板厚2.0mm エネルギーと穴径の関係

加工痕の真円度

真円度についての結果は、横軸に楕円の長径を取り、縦軸に短径を取りグラフ化 したものを図 4.25~図 4.27 に示す。このグラフ中に示した直線は、長径と短径の 値が同一のもので、この直線に近いほど加工痕が真円に近くなる。

板厚 0.1 mmという非常に薄い板を加工した場合、穴の径が大きくなるにしたがっ てデータにばらつきが生じ、逆に穴径が小さくなるほど真円に近い形状となった(図 4.25 参照)。

穴径が大きいということは、上記に記した出力と穴径の関係より、高エネルギー のレーザ光を照射し、加工を行ってできた加工痕ということなので、必要以上のエ ネルギーを材料に与えると加工痕の形状は真円にならないことがわかる。

続いて板厚 1.0 mmと 2.0mm の結果は図 4.26、図 4.27 に示す。1.0 mmと 2.0mm は厚みがあるので材料表裏のレーザ光入り口と出口の穴形状の測定を行った。結果 として板厚 1.0mm、2.0mm はレーザ光入り口、出口ともに板厚 0.1 mmに比べ比較 的真円に近い加工結果となった。

レーザ光による加工では、板厚が厚くなるにしたがって加工痕が真円の形状に近 くなることがわかった。



図 4.25 板厚0.1mm の真円度



図4.26 板厚1.0mmの真円度



図 4.27 板厚2.0mm の真円度

加工痕の断面形状

加工断面形状についての結果は、図 4.29 に示す。板厚 0.1mm については、板 厚が非常に薄いため、このたび測定用に用いた測定顕微鏡では測定できなかった。 そのため板厚 1.0mm と 2.0mm のものを測定した。図 4.29 のグラフは、横軸にレ ーザ光が材料に入射してできた入口痕の径、縦軸にレーザ光が材料を貫通して出 てきた出口痕の径をとったものである。グラフ中の直線は、入口痕と出口痕が同 じ値の径で断面の形状が垂直になる場合のもので、この直線に近い値のものほど



断面が垂直な形状に近いということになる。

結果として実際に加工した加工痕の断 面形状は、入口痕の径が出口痕の径に比 べ大きくなり、形状としては逆円錐形状 になった。この特性は、レーザ光の焦点 が材料よりも下の部分にあるために起こ るものである(図 4.28 を参照)。

断面形状を垂直に加工するためには、 常にレーザ光の焦点位置を加工材料の表 面部分にくるようにして、加工を行うこ とで垂直な断面形状を形成できると考え られる。



図 4.29 加工痕の断面形状

除去量

材料に与えた総エネルギーと除去量の関係のグラフ(横軸に材料に与えた総エネ ルギー、縦軸に除去量を取り、3パターンのパルス幅をグラフ化したもの)を、図 4.31 に示す。

設定電流 30.0A ~ 39.0A まで 1.0A ごと変化させて、各パルス幅の除去量をもとめた。その結果材料に与える総エネルギーが一定のとき、設定電流を大きくしてパル



ス幅を短くした場合のほうが、 設定電流を小さくしてパルス幅 を長くする場合に比べ、エネル ギー効率が良いことがわかった。 これを図 4.30 により説明する と、材料に与えた総エネルギー E1 と E2 が同じ値の場合、E1(= 設定電流 C2×パルス幅 P2-P1) は、E2(=設定電流 C1×パルス 幅 P3-P1)に比べてエネルギー 効率が良いということになる。

図 4.30 設定電流とパルス幅の関係



図 4.31 エネルギーと除去量の関係

第5章 結言

レーザ光による材料の加工をするには、まず材料にどのくらいのエネルギーを与え ればよいかを知る必要があるため、レーザ光の出力調査を行った。

レーザ発振機のモニタに表示される出力値は、発振機内部で検出されるために、加 エヘッドから実際に出力されるエネルギーは減衰し、モニタの値と加工ヘッドから出 力される値には誤差が生じてしまう。そこで加工ヘッド先端からの正確なレーザ光出 力を調査したことにより、レーザ光を励起する電流値により、加工ヘッドから出力さ れるエネルギーを知ることができるようになった。

しかしレーザ光を出力させるための励起用のランプは、加工機を使用していくうち に光量が減衰していくために、定期的な測定が必要となる。

レーザの加工システムがファイバ光学系の場合、上記にも述べたようにレーザ光が 光ファイバを伝送するときに減衰するので、この加工システムの場合レーザ光の検出 器を加工ヘッドに取り付けることが望まれる。こうして加工ヘッド先端の出力を求め て穴加工を行い、次のようなことが分かった。

材料に与えるエネルギーが大きいほど穴の径は大きくなるが、板厚 0.1mm のよう な非常に薄い板に必要以上に与えると除去量が少ないため、レーザ光が照射された部 分の周囲も加工され加工痕の形状が歪になったり、加工痕の径も変化して不安定な加 工になってしまう。また高出力のレーザ光を加工物に照射すると、加工物が高熱によ り歪む。板厚 1.0mm、2.0mm のように比較的厚い板は、除去量も多いため真円に近 い加工痕が形成された。このようなことから板厚の厚いものほど、真円に近い形状の 加工痕が形成される特徴がある。しかし板厚 0.1mm の結果同様に、高エネルギーを 与えてしまうと材料の融解する体積が多くなる。そのため加工ガスによる融解物の除 去が行われず、レーザ光が加工物を貫通しても融解したものがその場に残り再凝固し て穴が塞がる。

パルス幅と設定電流の関係に関して、材料に与えた総エネルギーが一定の場合、設 定電流を大きくしてパルス幅を短くすると、穴径が大きくなりエネルギーの効率が良 く、除去量に関しても同じ事がいえる。しかし上記で述べたように設定電流を大きく しすぎると加工不安定となり、設定電流を大きくするには限度がある。そのためエネ ルギー効率は悪いが、パルス幅を長くして設定電流を小さくする方が安定した加工が 行える。また加工痕の断面形状は、レーザ光の材料への入口痕が出口痕に比べ穴径が 大きくなり、形状としては逆円錐形状となった。これはレーザ光の焦点の位置が材料 表面よりも下の位置にあるために、このような形状となる。レーザ加工機は、レーザ 光を集光レンズにより焦点に集めて高密度のパワーを出力している。そのためレーザ 光の経路は、加工物に対して垂直に入射しない。そのためシングルパルスで加工を行 って、垂直な断面の加工は難しいと思われる。垂直な断面の加工を行うための対策と して、材料と加工ヘッド間の高さを変化させるたびにレーザ光の照射を行う方法が考 えられる。著者は、この方法だと常に加工物の表面に焦点をセットし加工を行えば、 限りなく微小な穴の形成も可能であると考えられる。

謝辞

本研究と本稿の完成は、高知工科大学工学部小林和彦教授のご指導のもとに行ったも のであります。御指導御援助を賜った同教授に対し厚く御礼申し上げます。

また本研究の実験に関し、数々のご助力を頂いた高知工科大学工学部安部康祐氏、橋 本高志氏、浜口英愛氏に謝意を表します。

参考文献

新井武二 宮本勇:レーザ加工の基礎、マシニスト出版、(1993.3)

宮崎俊行 宮沢肇 村川正夫 吉岡俊朗: レーザ加工技術、産業図書株式会社(1991.5)

平川賢爾 大谷泰夫 遠藤正浩 坂本東男:機械材料学、朝倉書店(1999.3)

松岡甫篁:新しい穴加工技術、工業調査会(1987.7)

		計算値(W)			
電流(A)	1回目	2回目	3回目	平均值	平均值
27.0		測定不能			
28.0	11	19	20	16.67	16.52
28.1	15	20	20	18.33	18.17
28.2	22	24	24	23.33	23.12
28.3	30	32	31	31.00	30.72
28.4	34	31	35	33.33	33.03
28.5	40	45	44	43.00	42.61
28.6	42	42	46	43.33	42.94
28.7	54	55	48	52.33	51.86
28.8	55	53	54	54.00	53.51
28.9	55	58	55	56.00	55.50
29.0	61	66	62	63.00	62.43
30.0	75	74	75	74.67	73.99
31.0	105	96	100	100.33	99.43
32.0	109	105	110	108.00	107.03
33.0	111	114	123	116.00	114.96
34.0	120	120	125	121.67	120.57
35.0	134	132	135	133.67	132.46
36.0	134	135	136	135.00	133.79
37.0	141	146	147	144.67	143.36
38.0	151	150	155	152.00	150.63
39.0	167	155	150	157.33	155.92
40.0	179	180	178	179.00	177.39
41.0	186	184	188	186.00	184.33

付録1 設定電流と加エヘッドの出力測定値

加工条件表							く口痕	測定出	旧痕
	材料 一		パルス幅		材料板厚	長谷	短径	長谷	短径
No.	ヘッド間	電流(A)	(s)	加工ガス	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	(mm)		(0)		()	()	()	()	()
1	3.5	29.1	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
2	3.5	29.2	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
3	3.5	29.3	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
4	3.5	29.4	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
5	3.5	29.5	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
6	3.5	29.6	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
7	3.5	29.7	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
8	3.5	29.8	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
9	3.5	29.9	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
10	3.5	30.0	0.5	酸素	0.1	0.693	0.637		
11	4.0	29.1	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
12	4.0	29.2	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
13	4.0	29.3	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
14	4.0	29.4	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
15	4.0	29.5	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
16	4.0	29.6	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
17	4.0	29.7	0.5	酸素	0.1	0.534	0.417		
18	4.0	29.8	0.5	酸素	0.1	0.939	0.691		
19	4.0	29.9	0.5	酸素	0.1	1.091	0.847		
20	4.0	30.0	0.5	酸素	0.1	1.702	1.395		
21	4.5	29.1	0.5	酸素	0.1	0.000	0.000		
22	4.5	29.2	0.5	酸素	0.1	0.800	0.753		
23	4.5	29.3	0.5	酸素	0.1	0.182	0.177		
24	4.5	29.4	0.5	酸素	0.1	0.154	0.149		
25	4.5	29.5	0.5	酸素	0.1	1.072	0.897		
26	4.5	29.6	0.5	酸素	0.1	0.711	0.546		
27	4.5	29.7	0.5	酸素	0.1	0.786	0.673		
28	4.5	29.8	0.5	酸素	0.1	0.487	0.473		
29	4.5	29.9	0.5	酸素	0.1	0.693	0.692		
30	4.5	30.0	0.5	酸素	0.1	0.887	0.560		
31	3.5	29.1	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
32	3.5	29.2	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
33	3.5	29.3	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
34	3.5	29.4	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
35	3.5	29.5	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
36	3.5	29.6	1.0	酸素	0.1	0.236	0.220		
37	3.5	29.7	1.0	酸素	0.1	0.657	0.654		

付録2 穴加工における加工条件および測定値

加工条件表							∖□痕	測定出	山痕
	材料 -		パルス幅		材料板厚	투径	疝径	투径	疝径
No.	ヘッド間	電流(A)	±۳۳/۱/۲/۳ (۵)	加工ガス	(mm)	(mm)	/mm)	(mm)	/mm)
	(mm)		(3)		(1111)	((()))	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	((()))	(11111)
38	3.5	29.8	1.0	酸素	0.1	0.804	0.517		
39	3.5	29.9	1.0	酸素	0.1	1.974	1.198		
40	3.5	30.0	1.0	酸素	0.1	0.951	0.751		
41	4.0	29.1	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
42	4.0	29.2	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
43	4.0	29.3	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
44	4.0	29.4	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
45	4.0	29.5	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
46	4.0	29.6	1.0	酸素	0.1	0.229	0.218		
47	4.0	29.7	1.0	酸素	0.1	0.174	0.151		
48	4.0	29.8	1.0	酸素	0.1	0.627	0.576		
49	4.0	29.9	1.0	酸素	0.1	0.227	0.214		
50	4.0	30.0	1.0	酸素	0.1	2.011	1.585		
51	4.5	29.1	1.0	酸素	0.1	0.000	0.000		
52	4.5	29.2	1.0	酸素	0.1	0.551	0.445		
53	4.5	29.3	1.0	酸素	0.1	0.140	0.137		
54	4.5	29.4	1.0	酸素	0.1	0.396	0.347		
55	4.5	29.5	1.0	酸素	0.1	0.192	0.183		
56	4.5	29.6	1.0	酸素	0.1	0.207	0.205		
57	4.5	29.7	1.0	酸素	0.1	0.171	0.166		
58	4.5	29.8	1.0	酸素	0.1	1.375	1.034		
59	4.5	29.9	1.0	酸素	0.1	0.763	0.745		
60	4.5	30.0	1.0	酸素	0.1	1.690	1.620		
61	3.5	29.0	10.0	酸素	1.0	0.412	0.333	0.000	0.000
62	3.5	30.0	10.0	酸素	1.0	0.500	0.489	0.000	0.000
63	3.5	31.0	10.0	酸素	1.0	0.774	0.692	0.177	0.173
64	3.5	32.0	10.0	酸素	1.0	1.193	1.067	0.250	0.232
65	3.5	33.0	10.0	酸素	1.0	1.303	1.132	0.356	0.310
66	3.5	34.0	10.0	酸素	1.0	1.604	1.442	0.600	0.420
67	3.5	35.0	10.0	酸素	1.0	1.584	1.670	0.625	0.482
68	3.5	36.0	10.0	酸素	1.0	1.723	1.568	0.644	0.507
69	3.5	37.0	10.0	酸素	1.0	1.802	1.778	0.814	0.778
70	3.5	38.0	10.0	酸素	1.0	1.839	1.837	1.059	0.785
71	3.5	39.0	10.0	酸素	1.0	2.066	1.928	1.304	0.993
72	4.0	29.0	10.0	酸素	1.0	0.461	0.382	0.000	0.000
73	4.0	30.0	10.0	酸素	1.0	0.952	0.806	0.174	0.155
74	4.0	31.0	10.0	酸素	1.0	1.182	1.162	0.294	0.250
75	4.0	32.0	10.0	酸素	1.0	1.237	1.106	0.226	0.215
76	4.0	33.0	10.0	酸素	1.0	1.424	1.388	0.398	0.385

加工条件表							∖□痕	測定出	山痕
	材料 一		パルフ恒		材料板画	しち しちちん しちちん しちちん しちちん しちちん しちちん しちちん し	右次	単次	右次
No.	ヘッド間	電流(A)	「」 (。)	加工ガス	小小小八/子 (mm)	(mm)	\sqrt{mm}	(mm)	(mm)
	(mm)		(3)		(1111)	(11111)	(1111)	(1111)	(11111)
77	4.0	34.0	10.0	酸素	1.0	1.627	1.456	0.485	0.447
78	4.0	35.0	10.0	酸素	1.0	1.768	1.631	0.727	0.696
79	4.0	36.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
80	4.0	37.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
81	4.0	38.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
82	4.0	39.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
83	4.5	29.0	10.0	酸素	1.0	0.471	0.440	0.000	0.000
84	4.5	30.0	10.0	酸素	1.0	0.882	0.866	0.000	0.000
85	4.5	31.0	10.0	酸素	1.0	1.203	1.183	0.314	0.253
86	4.5	32.0	10.0	酸素	1.0	1.383	1.346	0.448	0.417
87	4.5	33.0	10.0	酸素	1.0	1.532	1.474	0.637	0.612
88	4.5	34.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
89	4.5	35.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
90	4.5	36.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
91	4.5	37.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
92	4.5	38.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
93	4.5	39.0	10.0	酸素	1.0	0.000	0.000	0.000	0.000
94	3.5	29.0	15.0	酸素	1.0	0.575	0.546	0.126	0.124
95	3.5	30.0	15.0	酸素	1.0	1.076	1.057	0.213	0.198
96	3.5	31.0	15.0	酸素	1.0	1.441	1.370	0.316	0.288
97	3.5	32.0	15.0	酸素	1.0	1.508	1.427	0.384	0.376
98	3.5	33.0	15.0	酸素	1.0	1.672	1.621	0.543	0.512
99	3.5	34.0	15.0	酸素	1.0	1.684	1.607	0.582	0.539
100	3.5	35.0	15.0	酸素	1.0	1.841	1.793	0.655	0.623
101	3.5	36.0	15.0	酸素	1.0	2.087	2.022	0.789	0.758
102	3.5	37.0	15.0	酸素	1.0	2.081	2.053	0.846	0.834
103	3.5	38.0	15.0	酸素	1.0	2.126	2.081	0.992	0.911
104	3.5	39.0	15.0	酸素	1.0	2.437	2.285	1.070	1.032
105	4.0	29.0	15.0	酸素	1.0	0.733	0.678	0.000	0.000
106	4.0	30.0	15.0	酸素	1.0	1.034	0.991	0.000	0.000
107	4.0	31.0	15.0	酸素	1.0	1.251	1.243	0.265	0.231
108	4.0	32.0	15.0	酸素	1.0	1.303	1.250	0.327	0.324
109	4.0	33.0	15.0	酸素	1.0	1.568	1.400	0.432	0.356
110	4.0	34.0	15.0	酸素	1.0	1.757	1.685	0.615	0.597
111	4.0	35.0	15.0	酸素	1.0	1.771	1.716	0.686	0.664
112	4.0	36.0	15.0	酸素	1.0	1.910	1.837	0.656	0.652
113	4.0	37.0	15.0	酸素	1.0	1.831	1.804	0.593	0.572
114	4.0	38.0	15.0	酸素	1.0	2.389	2.317	0.896	0.832
115	4.0	39.0	15.0	酸素	1.0	2.281	2.253	1.085	1.079

加工条件表							∖□痕	測定出	山痕
	材料 一		パルフ恒		材料板画	しち しちちゅう ほうしん しんしゅう しんしゅ しんしゅ	右次	単次	右次
No.	ヘッド間	電流(A)	「」 (。)	加工ガス	小小小八/子 (mm)	(mm)	\sqrt{mm}	(mm)	(mm)
	(mm)		(3)		(1111)	(1111)	(1111)	(1111)	(11111)
116	4.5	29.0	15.0	酸素	1.0	0.619	0.592	0.000	0.000
117	4.5	30.0	15.0	酸素	1.0	0.957	0.921	0.000	0.000
118	4.5	31.0	15.0	酸素	1.0	1.161	1.054	0.300	0.274
119	4.5	32.0	15.0	酸素	1.0	1.449	1.443	0.506	0.499
120	4.5	33.0	15.0	酸素	1.0	1.796	1.741	0.674	0.647
121	4.5	34.0	15.0	酸素	1.0	1.890	1.740	0.747	0.657
122	4.5	35.0	15.0	酸素	1.0	1.876	1.876	0.684	0.668
123	4.5	36.0	15.0	酸素	1.0	2.050	1.978	0.810	0.743
124	4.5	37.0	15.0	酸素	1.0	2.262	2.173	1.025	1.013
125	4.5	38.0	15.0	酸素	1.0	2.490	2.348	1.036	0.980
126	4.5	39.0	15.0	酸素	1.0	1.456	1.414	0.606	0.558
127	3.5	29.0	25.0	酸素	2.0	0.380	0.365	0.000	0.000
128	3.5	30.0	25.0	酸素	2.0	0.712	0.500	0.000	0.000
129	3.5	31.0	25.0	酸素	2.0	0.964	0.841	0.000	0.000
130	3.5	32.0	25.0	酸素	2.0	1.089	1.080	0.000	0.000
131	3.5	33.0	25.0	酸素	2.0	1.289	1.228	0.000	0.000
132	3.5	34.0	25.0	酸素	2.0	1.314	1.260	0.000	0.000
133	3.5	35.0	25.0	酸素	2.0	1.363	1.319	0.300	0.235
134	3.5	36.0	25.0	酸素	2.0	1.646	1.528	0.375	0.336
135	3.5	37.0	25.0	酸素	2.0	1.703	1.689	0.370	0.353
136	3.5	38.0	25.0	酸素	2.0	1.917	1.910	0.392	0.364
137	3.5	39.0	25.0	酸素	2.0	1.990	1.911	0.488	0.478
138	4.0	29.0	25.0	酸素	2.0	0.164	0.160	0.000	0.000
139	4.0	30.0	25.0	酸素	2.0	0.569	0.529	0.000	0.000
140	4.0	31.0	25.0	酸素	2.0	0.658	0.614	0.000	0.000
141	4.0	32.0	25.0	酸素	2.0	0.801	0.785	0.000	0.000
142	4.0	33.0	25.0	酸素	2.0	1.127	1.075	0.000	0.000
143	4.0	34.0	25.0	酸素	2.0	1.112	1.105	0.000	0.000
144	4.0	35.0	25.0	酸素	2.0	1.189	1.165	0.000	0.000
145	4.0	36.0	25.0	酸素	2.0	1.225	1.225	0.000	0.000
146	4.0	37.0	25.0	酸素	2.0	1.400	1.285	0.326	0.295
147	4.0	38.0	25.0	酸素	2.0	1.372	1.370	0.396	0.324
148	4.0	39.0	25.0	酸素	2.0	1.447	1.368	0.376	0.315
149	4.5	29.0	25.0	酸素	2.0	0.486	0.376	0.000	0.000
150	4.5	30.0	25.0	酸素	2.0	0.506	0.419	0.000	0.000
151	4.5	31.0	25.0	酸素	2.0	0.623	0.595	0.000	0.000
152	4.5	32.0	25.0	酸素	2.0	0.686	0.622	0.000	0.000
153	4.5	33.0	25.0	酸素	2.0	0.836	0.820	0.000	0.000
154	4.5	34.0	25.0	酸素	2.0	0.908	0.882	0.000	0.000

加工条件表							測定入口痕		山痕
	材料 一		パルス幅		材料板厚	長径	短径	長径	短径
No.	ヘッド間	電流(A)	(s)	加工ガス	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	(mm)		(0)		()	()	()	()	()
155	4.5	35.0	25.0	酸素	2.0	1.396	1.368	0.000	0.000
156	4.5	36.0	25.0	酸素	2.0	1.383	1.382	0.000	0.000
157	4.5	37.0	25.0	酸素	2.0	1.435	1.422	0.000	0.000
158	4.5	38.0	25.0	酸素	2.0	1.555	1.498	0.000	0.000
159	4.5	39.0	25.0	酸素	2.0	1.853	1.770	0.000	0.000
160	3.5	29.0	30.0	酸素	2.0	0.441	0.416	0.000	0.000
161	3.5	30.0	30.0	酸素	2.0	0.533	0.512	0.000	0.000
162	3.5	31.0	30.0	酸素	2.0	0.818	0.813	0.000	0.000
163	3.5	32.0	30.0	酸素	2.0	0.897	0.830	0.000	0.000
164	3.5	33.0	30.0	酸素	2.0	0.952	0.874	0.231	0.209
165	3.5	34.0	30.0	酸素	2.0	1.491	1.408	0.233	0.219
166	3.5	35.0	30.0	酸素	2.0	1.500	1.480	0.244	0.224
167	3.5	36.0	30.0	酸素	2.0	1.588	1.450	0.321	0.297
168	3.5	37.0	30.0	酸素	2.0	1.561	1.481	0.359	0.358
169	3.5	38.0	30.0	酸素	2.0	1.597	1.533	0.374	0.363
170	3.5	39.0	30.0	酸素	2.0	1.663	1.591	0.431	0.387
171	4.0	29.0	30.0	酸素	2.0	0.549	0.508	0.000	0.000
172	4.0	30.0	30.0	酸素	2.0	0.636	0.486	0.000	0.000
173	4.0	31.0	30.0	酸素	2.0	0.790	0.763	0.000	0.000
174	4.0	32.0	30.0	酸素	2.0	0.882	0.862	0.000	0.000
175	4.0	33.0	30.0	酸素	2.0	1.078	1.061	0.000	0.000
176	4.0	34.0	30.0	酸素	2.0	1.118	1.085	0.000	0.000
177	4.0	35.0	30.0	酸素	2.0	1.357	1.279	0.268	0.257
178	4.0	36.0	30.0	酸素	2.0	1.497	1.382	0.265	0.246
179	4.0	37.0	30.0	酸素	2.0	1.440	1.405	0.355	0.316
180	4.0	38.0	30.0	酸素	2.0	1.497	1.436	0.389	0.361
181	4.0	39.0	30.0	酸素	2.0	1.661	1.632	0.405	0.335
182	4.5	29.0	30.0	酸素	2.0	0.319	0.293	0.000	0.000
183	4.5	30.0	30.0	酸素	2.0	0.523	0.513	0.000	0.000
184	4.5	31.0	30.0	酸素	2.0	0.890	0.865	0.000	0.000
185	4.5	32.0	30.0	酸素	2.0	0.986	0.984	0.000	0.000
186	4.5	33.0	30.0	酸素	2.0	1.094	1.076	0.000	0.000
187	4.5	34.0	30.0	酸素	2.0	1.105	1.056	0.000	0.000
188	4.5	35.0	30.0	酸素	2.0	1.403	1.386	0.000	0.000
189	4.5	36.0	30.0	酸素	2.0	1.555	1.515	0.000	0.000
190	4.5	37.0	30.0	酸素	2.0	1.610	1.465	0.000	0.000
191	4.5	38.0	30.0	酸素	2.0	1.667	1.662	0.000	0.000
192	4.5	39.0	30.0	酸素	2.0	1.686	1.665	0.365	0.329

		加工条件表	測定値				
No.	材料ー ヘッド間 (mm)	電流(A)	パルス幅 (s)	加工ガス	出力(W)	総エネル ギー(J)	除去量
1	3.5	30.0	0.5	酸素	74.67	37.34	0.31
2	3.5	31.0	0.5	酸素	100.33	50.17	0.44
3	3.5	32.0	0.5	酸素	108.00	54.00	0.48
4	3.5	33.0	0.5	酸素	116.00	58.00	0.54
5	3.5	34.0	0.5	酸素	121.67	60.84	0.61
6	3.5	35.0	0.5	酸素	133.67	66.84	0.64
7	3.5	36.0	0.5	酸素	135.00	67.50	0.71
8	3.5	37.0	0.5	酸素	144.67	72.34	0.75
9	3.5	38.0	0.5	酸素	152.00	76.00	0.79
10	3.5	39.0	0.5	酸素	157.33	78.67	0.80
11	3.5	30.0	1.0	酸素	74.67	74.67	0.41
12	3.5	31.0	1.0	酸素	100.33	100.33	0.66
13	3.5	32.0	1.0	酸素	108.00	108.00	0.71
14	3.5	33.0	1.0	酸素	116.00	116.00	0.76
15	3.5	34.0	1.0	酸素	121.67	121.67	0.87
16	3.5	35.0	1.0	酸素	133.67	133.67	0.92
17	3.5	36.0	1.0	酸素	135.00	135.00	0.94
18	3.5	37.0	1.0	酸素	144.67	144.67	1.00
19	3.5	38.0	1.0	酸素	152.00	152.00	1.01
20	3.5	39.0	1.0	酸素	157.33	157.33	1.11
21	3.5	30.0	1.5	酸素	74.67	112.01	0.40
22	3.5	31.0	1.5	酸素	100.33	150.50	0.65
23	3.5	32.0	1.5	酸素	108.00	162.00	0.86
24	3.5	33.0	1.5	酸素	116.00	174.00	1.07
25	3.5	34.0	1.5	酸素	121.67	182.51	1.12
26	3.5	35.0	1.5	酸素	133.67	200.51	1.22
27	3.5	36.0	1.5	酸素	135.00	202.50	1.27
28	3.5	37.0	1.5	酸素	144.67	217.01	1.32
29	3.5	38.0	1.5	酸素	152.00	228.00	1.49
30	3.5	39.0	1.5	酸素	157.33	236.00	1.52

付録3 除去量測定のため、加工を行った加工条件および測定値

*[総エネルギー(J)]=[出力(W)] × [パルス幅(S)]